

	<b>SICHERHEITSDATENBLATT</b> gemäß RL 1907/2006/EG (REACH)	Stand: 12/2010
<b>Sauerstoff (verdichtet)</b>		

## 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisches und Firmenbezeichnung

Produktidentifikatoren	
Handelsname	: Sauerstoff (verdichtet)
Chemische Bezeichnung	: Sauerstoff CAS-Nr. :007782-44-7 EG-Nr. :231-956-9 Index-Nr. :008-001-00-8
Chemische Formel	: O <sub>2</sub>
Registrierungs-Nr.	: Aufgeführt in Anhang IV / V REACH, von der Registrierung ausgenommen.
Verwendung	: Industriell und berufsmäßig, Umgang nur durch geschultes Personal gemäß der Arbeitsplatz-Gefährdungsbeurteilung des Verwenders.
Bezeichnung des Unternehmens	: FREYCO Kohlensäure Service GmbH & Co.KG Hafenbahnstr. 9f 45881 Gelsenkirchen Telefon: 0209 - 1 51 58 / 59 Fax: 0209 - 14 65 98 Email: info@freyco.de

## 2 Mögliche Gefahren

### Einstufung des Stoffs oder Gemisches

Gefahrenklasse und -kategorie nach  
Verordnung EG 1272/2008 (CLP)

- Physikalische Gefahren : Entzündend wirkende Gase - Kategorie 1 - Gefahr (H270)  
Unter Druck stehende Gase - verdichtete Gase - Achtung (H280)

Einstufung nach EG 67/548 oder EG 1999/45 : O; R8

### Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach Verordnung EG  
1272/2008 (CLP).

- Gefahrenpiktogramme



- Gefahrenpiktogramm Code : GHS03 - GHS04
- Signalwort : **Gefahr**
- Gefahrenhinweise : H270 : Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.  
H280 : Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
- Sicherheitshinweise :
  - Prävention : P244 : Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten  
P220 : Von brennbaren Materialien entfernt aufbewahren.
  - Reaktion : P370+P376 : Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.
  - Aufbewahrung : P403 : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

# SICHERHEITSDATENBLATT gemäß RL 1907/2006/EG (REACH)

Stand:  
12/2010


## Sauerstoff (verdichtet)

### 2 Mögliche Gefahren (Fortsetzung)

Kennzeichnung nach EG 67/548 oder  
EG 1999/45.

Symbol(e)

: O : Brandfördernd



R-Sätze

: R8 : Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.

S-Sätze

: S17 : Von brennbaren Stoffen fernhalten.

#### Sonstige Gefahren

Sonstige Gefahren

: Keine.

### 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoff / Gemisch	: Stoff.					
Bezeichnung des Stoffes	Inhalt	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	Registrierungs-Nr.	Einstufung
Sauerstoff	100 %	7782-44-7	231-956-9	005-001-00-8	NOTE 1	O : R8 Ox. Gas 1 (H272) Press. Gas (H280)

Enthält keine anderen Komponenten oder Verunreinigungen, die die Einstufung dieses Produktes beeinflussen.

Note 1: Aufgeführt in Anhang IV / V REACH, von der Registrierung ausgenommen.

Note 2: Registrierungszeitraum noch nicht abgelaufen.

### 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Einatmen

: Fortgesetztes Einatmen von Konzentrationen über 75% kann Übelkeit, Schwindelgefühl, Atemnot und Krämpfe verursachen.  
Das Opfer in einen nicht kontaminierten Bereich verlegen.

### 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Spezielle Risiken

: Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behälters verursachen.  
Fördert die Verbrennung.

Gefährliche Verbrennungsprodukte

: Keine.

Löschmittel

- Geeignete Löschmittel

: Alle bekannten Löschmittel können benutzt werden.

Spezifische Methoden

: Wenn möglich, Gasaustritt stoppen.  
Sich vom Behälter entfernen und aus geschützter Position mit Wasser kühlen.

Spezielle Schutzausrüstung für die  
Feuerwehr

: Keine.

### 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene

Vorsichtsmaßnahmen

: Gebiet räumen.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.  
Zündquellen beseitigen.

	<b>SICHERHEITSDATENBLATT gemäß RL 1907/2006/EG (REACH)</b>	<b>Stand: 12/2010</b>
<b>Sauerstoff (verdichtet)</b>		

#### 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung (Fortsetzung)

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Umweltschutzmaßnahmen | : Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.<br>Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die Ansammlung gefährlich sein könnte, verhindern. |
| Reinigungsmethoden    | : Umgebung belüften.  |

#### 7 Handhabung und Lagerung

- |            |   |
|------------|---|
| Handhabung | : Kein Öl oder Fett benutzen.<br>Ventile langsam öffnen um Druckstöße zu vermeiden.<br>Eindringen von Wasser in den Gasbehälter verhindern.<br>Rückströmung in den Gasbehälter verhindern.<br>Nur solche Ausrüstung verwenden, die für dieses Produkt und den vorgesehenen Druck und Temperatur geeignet ist. Im Zweifelsfall den Gaselieferanten konsultieren.<br>Von Zündquellen, einschließlich elektrostatischen Entladungen, fernhalten.<br>Bedienungshinweise des Gaselieferanten beachten.<br>Druckbehälter (Druckgasflaschen) gegen Umfallen sichern. |
| Lagerung   | : Behälter bei weniger als 50°C an einem gut gelüfteten Ort lagern.<br>Beim Lagern von brennbaren Gasen und anderen brennbaren Stoffen fernhalten.<br>Druckbehälter (Druckgasflaschen) gegen Umfallen sichern.  |

#### 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| Persönliche Schutzmaßnahmen | : Beim Umgang mit dem Produkt nicht rauchen.<br>Geeigneten Hand-, Körper- und Kopfschutz tragen. Beim Brennschneiden und Schweißen Schutzbrille mit geeigneten Filtergläsern benutzen.<br>Sauerstoffangereicherte Atmosphäre (> 23,5 %) vermeiden.<br>Angemessene Lüftung sicherstellen. |
|-----------------------------|--|

#### 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Physikalischer Zustand bei 20 °C    | : Gas.  |
| Farbe                               | : Farbloses Gas.  |
| Geruch                              | : Keine Warnung durch Geruch.   |
| Molekulargewicht                    | : 32  |
| Schmelzpunkt [°C]                   | : -219  |
| Siedepunkt [°C]                     | : -183  |
| Kritische Temperatur [°C]           | : -118  |
| Dampfdruck [20°C]                   | : Nicht anwendbar.  |
| Relative Dichte, Gas (Luft=1)       | : 1,1   |
| Relative Dichte, flüssig (Wasser=1) | : 1,1   |
| Löslichkeit in Wasser [mg/l]        | : 39  |
| Zündgrenzen [Vol.% in Luft]         | : Oxidationsmittel.   |
| Zündtemperatur [°C]                 | : Nicht anwendbar.  |
| Sonstige Angaben                    | : Gas/Dämpfe sind schwerer als Luft. Sie können sich in geschlossenen Räumen ansammeln, insbesondere am Fußboden oder in tiefergelegenen Bereichen. |

# SICHERHEITSDATENBLATT gemäß RL 1907/2006/EG (REACH)

Stand:  
12/2010

## Sauerstoff (verdichtet)

### 10 Stabilität und Reaktivität

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Gefährliche Zersetzungsprodukte | : Keine.   |
| Unverträgliche Materialien      | : Kann mit brennbaren Stoffen heftig reagieren.<br>Kann mit Reduktionsmitteln heftig reagieren.<br>Oxidiert heftig organische Stoffe.<br>Ausrüstung öl- und fettfrei halten.               |
| Zu vermeidende Bedingungen      | : Die mögliche Gefahr toxischer Verbrennungsprodukte im Falle der Zündung im Sauerstoffhochdruckbereich (> 30 bar) durch fluoridierte oder chlorierte Dichtungswerkstoffe ist zu beachten. |

### 11 Angaben zur Toxikologie

- |                        |   |
|------------------------|---|
| Toxikologische Angaben | : Toxische Wirkungen des Produkts sind nicht bekannt. |
|------------------------|---|



### 12 Umweltbezogene Angaben

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Umweltspezifische Angaben | : Das Produkt verursacht keine Umweltschäden. |
|---------------------------|---|

### 13 Hinweise zur Entsorgung

- |                        |   |
|------------------------|---|
| Allgemein              | : An einem gut gelüfteten Platz in die Atmosphäre ablassen.<br>Nicht in die Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und ähnliche Plätze, an denen die Ansammlung des Gases gefährlich werden könnte, ausströmen lassen.<br>Rückfrage beim Gaslieferanten, wenn eine Beratung nötig ist. |
| Industrielle Abfall-Nr | : 16 05 04 - Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen).  |

### 14 Angaben zum Transport

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| UN-Nummer                            | : 1072  |
| • Kennzeichnung nach ADR, IMDG, IATA | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> |
|                                      | : 5.1 : Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe<br>2.2 : Nicht entzündbare, nicht giftige Gase.   |

#### Landtransport

##### *ADR/RID*

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| • Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr | : 25  |
| • Benennung und Beschreibung          | : SAUERSTOFF, VERDICHTE T                               |
| • Klasse                              | : 2   |
| • Klassifizierungscode                | : 1 0   |
| • Verpackungsanweisungen              | : P200  |
| • Tunnel Beschränkungen               | : E : Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E. |

##### *für Druckdosen*

- |          |        |
|----------|--------|
| • UN Nr. | : 2037 |
|----------|--------|

	<b>SICHERHEITSDATENBLATT</b> <b>gemäß RL 1907/2006/EG (REACH)</b>	<b>Stand:</b> <b>12/2010</b>
<b>Sauerstoff (verdichtet)</b>		

#### 14 Angaben zum Transport (Fortsetzung)

- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr : -
- Benennung und Beschreibung : GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS (GASPATRONEN)
- Klasse : 2
- Klassifizierungscode : 5 O
- Verpackungsanweisungen : P003

##### Seetransport

GGVSee/IMO-IMDG

- Richtiger technischer Name : SAUERSTOFF, VERDICHET
- Klasse : 2.2
- Verpackungsgruppe IMO : P200
- Unfallmerkblatt (EmS) - Feuer : F-C
- Unfallmerkblatt (EmS) - Leckage : S-W
- Verpackungsanweisungen : P200

##### Lufttransport

ICAO/IATA-DGR

- Richtige Versandbezeichnung/ Beschreibung : OXYGEN, COMPRESSED
- Klasse : 2.2
- Passagier und Frachtflugzeug : Erlaubt.
- Verpackungsvorschrift : 200
- Nur Frachtflugzeug : Erlaubt.
- Verpackungsvorschrift : 200

##### Weitere Transport-Informationen

Möglichst nicht in Fahrzeugen transportieren, deren Laderaum nicht von der Fahrerkabine getrennt ist.

Der Fahrer muß die möglichen Gefahren der Ladung kennen und er muß wissen, was bei einem Unfall oder Notfall zu tun ist.

Vor dem Transport :

- Gasflaschen sichern.
- Das Flaschenventil muß geschlossen und dicht sein.
- Die Ventilverschlußmutter oder der Verschlußstopfen (soweit vorhanden) muß korrekt befestigt sein.
- Die Ventilschutzeinrichtung (soweit vorhanden) muß korrekt befestigt sein.
- Ausreichende Lüftung sicherstellen.
- Geltende Vorschriften beachten.

#### 15 Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/ spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch : Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten. Betriebssicherheitsverordnung, Technische Regeln zur Betriebssicherheitsverordnung (TRBSen), Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln zur Gefahrstoffverordnung (TRGSen), BGR, BGI, VwVwS
- Seveso Verordnung 96/82/EG : Aufgeführt

	<b>SICHERHEITSDATENBLATT gemäß RL 1907/2006/EG (REACH)</b>	<b>Stand: 12/2010</b>
<b>Sauerstoff (verdichtet)</b>		

#### 16 Sonstige Angaben

Es ist sicherzustellen, daß die Mitarbeiter das Risiko der Sauerstoffanreicherung beachten.

Dieses Sicherheits-Datenblatt wurde im Einklang mit geltenden europäischen Richtlinien erstellt. Es gilt für alle Länder, die diese Richtlinien in ihre nationale Gesetzgebung übernommen haben.

##### **ABLEHNUNG DER HAFTUNG**

: Bevor das Produkt in irgendeinem neuen Prozeß oder Versuch benutzt wird, sollte eine sorgfältige Untersuchung über die Materialverträglichkeit und die Sicherheit durchgeführt werden.

Die Angaben in diesem Dokument sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Sie stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse.

Ende des Dokumentes