

# Technische Dokumentation

---

## Produktname

Set Badeanzug und Sicherheitsslip

## Artikelnummer

1539-087

## Produktbeschreibung

Endlich wieder unbekümmert ins Schwimmbad gehen oder am Strand wohlfühlen - der suprema Badeanzug bietet zuverlässigen Schutz und gleicht optisch einem klassischen Badeanzug. Der Unterschied liegt lediglich in der Funktionalität. Der suprema Badeanzug, in Kombination mit dem Sicherheitsslip, kann bei richtiger Anwendung und optimalem Sitz dafür sorgen, dass weder Urin noch Stuhl ins Wasser gelangen. Dabei werden auch die Hygieneanforderungen erfüllt. Die heikle Körpermitte wird zusätzlich durch Raffungen kaschiert. Es ist möglich, dass Wasser in die Badebekleidung eindringt und es zu einem geringen Wasseraustausch kommt. Dies ist anatomisch bedingt, absolut normal und beeinträchtigt die Hygiene in der Regel nicht. Der suprema Badeanzug ist die optimale Lösung für inkontinente Frauen, die sowohl modisch als auch aktiv am Leben teilnehmen möchten.

## Beschreibung

moderne und feminine Optik

optimal abgestimmte Passform für den neuen Sicherheitsslip

Sicherheitsslip mit schmalem Schnitt, eng anliegend und diskret, flache Kordelstopper, Silikongummi an Bund und Beinen verhindert ein Verrutschen

Um eine optimale und diskrete Passform zu erzielen sind der Sicherheitsslip und der Badeanzug nicht miteinander vernäht. Dadurch gestaltet sich auch das Anziehen komfortabler.

Hinweis: Anatomisch bedingt können geringe Wassermengen in die Badebekleidung eindringen. Dies beeinträchtigt die Hygiene in der Regel nicht.

### **Materialzusammensetzung**

Material Badeanzug:

Unterteil: 80% Polyester, 20% Elasthan

Oberteil: 80% Polyamid, 20% Elasthan

Material Sicherheitsslip:

100% Polyester, PU beschichtet

### **Pflegehinweise**

Nicht Bleichen, Nicht Chemisch Reinigen, Nicht Bügeln, Nicht Trocknen, kein Weichspüler,  
Waschen 40 Grad

### **Verfügbare Größen**

36, 38, 40, 42, 44, 50, 52

### **Farbe**

bunt

### **Sicherheitshinweise**

Es ist möglich, das Wasser in die Badebekleidung eindringt und es zu einem geringen Wasseraustausch kommt. Dies ist anatomisch bedingt, absolut normal und beeinträchtigt die Hygiene in der Regel nicht.

### **Kontaktdaten**

suprima GmbH

Kulmbacher Straße 31-35

95460 Bad Berneck  
[www.suprima-gmbh.de](http://www.suprima-gmbh.de)